



第1种



技术说明

- 1、将2个法兰盘，与真空波纹管焊接。

第2种



技术说明

- 1、制作2个独立的法兰盘；
- 2、制作1根标准的真空波纹管；
- 3、采用标准连接件，将法兰盘与真空波纹管连接。