



技术要求

1. 零件须去除氧化皮。
2. 1钢管表面上，不应有明显划痕、擦伤等损伤的缺陷。

					20#			玉山县上安机械有限公司	
标记	处数	更改文件名	签字	日期	图样标记	重量	比例	YS-W48	
设计							1:1		
					共	张	第		