


粗 糙 度	全部
表 面 处 理	喷丸
热 处 理	
一般公差	HB5800-1999



技术要求:  
1. 去净毛刺;  
2. 开孔区域 $\phi 3$ 圆孔分布为正三角形。

借 (通) 用 件 登 记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期
档案员 日期

				筒体	RFA-400×A F-*~1002		
更改标记	更改单号	签 字	日 期		图样标记	重 量	比 例
设 计				铝管 128×2			1: 1
校 对					共 18 页	第 11 页	
审 核					新乡市天诚航空净化设备有限公司		
批 准							