



1. Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Проволока СВО8Г2С ГОСТ 2246-70.
2. Контроль качества сварных соединений производить визуальным и измерительным контролем.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
4. \* Размеры для справок.

ПФУ-0,8 02.01.200 СБ					Короб задний Сборочный чертеж		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Шидико				0	21,93	1:5
Пров.	Алешин				Лист 1		
Т.контр.	Смолин				000 "АЗАС"		
Н.контр.					Формат А3		
Утв.	Алешин				Копировал		