






技术要求

- 1.项1按图示位置插入深度30~50mm;
- 2.三个铁心框拼装好后,用项3按图示位置半叠一层绑牢在一起;
- 3.每两个铁心框之间放一张项4青壳纸;
- 4.低压绕组匝数为:37,y接;
- 5.空载损耗: 215W ,零偏差。

4		青壳纸 0.2×170×420	3		0.017	0.051	
3		紧缩带	足量				
2	8SGCC.641.081001.1	铁心片	3	硅钢片 20SQG080或同等	109.8	329.3	
1	8GT.518.3004	接地片 L=150	3	0.3张铜带	0.012	0.036	
序 号	代 号	名 称	数 量	材 料	单件	总计	备 注
					质 量	量	
三相油浸式有载调压硅钢 闭口立体卷铁心配电变压器		/	SZ20-M•RL-200/10-NX2 铁心		5SGCC.641.081001.1		
质量 (kg)	321	材料	版本	1.0	比例	/	共 1 张 第 1 张