



NY-08 2101100 CS



Б-Б(1:2,5)✓○



1 Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Проволока СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70.  
Защитный газ –  $CO_2$  по ГОСТ 8050-85.

2 Контроль качества сварных соединений производить визуальным и измерительным контролем.

3 Неуказанные предельные отклонения размеров  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

4 \* Размеры для справок.

5 Клеїміть.

[illegible]

*Копировал*

Формат А3