


ПФУ-0,8 02.01.100 СБ



1. Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Проволока СВО8Г2С ГОСТ 2246-70.
2. Контроль качества сварных соединений производить визуальным и измерительным контролем.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{IT14}{2}$.
4. * Размеры для справок.

					ПФУ-0,8 02.01.100 СБ						
					Короб передний Сборочный чертёж			Лист	Масса	Масштаб	
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0					20,97	1:4	
Разраб.	Шидико			Лист				Листов	1		
Пров.	Алешин			000 "АЗАС"							
Т.контр.	Смолин										
Н.контр.											
Утв.	Алешин										