




I(放大






键槽剖视



高速变频电机:1.1kw
22000r/min

						电机安装法兰装配图(无铜套)		
					2017.08.11			
标记	数量	分区	更改文件号	签名	年月日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
								1:1
审核								
工号			批准			共 张	第 张	



高速变频电机: 1.1kW 高速变频电机扭曲力
22000r/min 4.8N.m

						电机安装法兰加工要求图			(1.1KW)
标记	数量	分图	更改文件号	签名	年月日				
设计			审核			阶段标记	重量	比例	
审核								1:1	
工艺			标准			共 张	第 张		