


粉红色阴影区域为防水维修区域

说明:

- 1、原基层为彩钢板屋面，基底清理干净，局部漏点及其他薄弱部位增加加强层；
 - 2、展厅办公区屋面面积为： $55.2 \times (18.325 + \text{增长} 0.167 \times 2) = 1029.98 \text{ m}^2$ ；
 檐边 $(18.325 + 0.167) \times 2 + 55.2 \times 0.3 = 27.655 \text{ m}^2$ ；排水沟 $0.25 \times 2 \times 55.2 = 27.6 \text{ m}^2$ ，合计 1085.235 m^2 ；
 - 3、接车雨棚屋面： $32.9 \times 16 = 526.4 \text{ m}^2$ ；檐边 $0.25 \times 2 \times 32.9 = 16.45 \text{ m}^2$ ；
 合计 542.85 m^2
- 2、材料采用4mm厚的改性沥青防水卷材SBS国标卷材，负10度，质保期5年。



屋顶平面图